


**Німецька піхота
(1914 р.)**

**№ 35679
(DS3530)
1:35**

**German Infantry
(1914)**



ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

		
A	Чорний Black	1002
B	Брунатно-рудий Middle Stone	1060
C	Камуфляжний Camouflage Green	1071
D	Сірий польовий німецький German Field Grey	1070
E	Нейтральний сірий Neutral Grey	1036
F	Офвайт Offwhite	1028
G	Матт Ред Matt Red	1047
H	Коричневий Deep Brown	1008
J	Сталь Natural Steel	1025
K	Латунь Brass	1018
L	Збройовий метал Gun metal	1027
M	Темна земля Tan Earth	1058
N	Коричнева шкіра Leather Brown	1053
P	Тілесний Basic Skin Tone	1044

УВАГА!

Перед складанням уважно прочитати інструкцію зі складання. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання.






CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together, apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua



ICM Holding
9 Boryspilska str., build. 64,
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua



22 ДЕТАЛЬ
PART


* ЗРОБИТИ САМОМУ
SCRATCH BUILD

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

Озброєння та спорядження німецької піхоти I СВ

№ 35678
(DS3530)
1:35

WWI German Infantry
Weapon and Equipment



ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

		
A	Чорний Black	1002
B	Офсайт Offwhite	1028
C	Камуфляжний Camouflage Green	1071
D	Світла земля Light Earth	1056
E	Насичений небесно-синій Deep Sky Blue	1076
F	Сталь Natural Steel	1025
G	Алюміній Aluminium	1023
H	Латунь Brass	1018
J	Збройовий метал Gun metal	1027
K	Коричневий Deep Brown	1008
L	Дерев'яна палуба Deck Tan	1055
M	Темна земля Tan Earth	1058
N	Коричнева шкіра Leather Brown	1053

УВАГА!

Перед складанням уважно прочитати інструкцію зі складання. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

W5 ДЕТАЛЬ
PART

① СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP


A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS


ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua




ICM Holding
9 Boryspilska str., build. 64,
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Кулемет MG08/15 | 1. MG08/15 machine gun | 20. Кобура-приклад Mauser C96 | 20. Mauser C96 pistol butt-holster |
| 2. Протитанкова зброя M1918 | 2. Tankgewehr M1918 anti-tank gun | 21. Граната Stielhandgranate | 21. Stielhandgranate grenade |
| 3. Карабін Mauser 98a | 3. Mauser 98a carbine | 22. Граната Kugelhandgranate | 22. Kugelhandgranate grenade |
| 4. Гвинтівка Mauser 98 | 4. Mauser 98 rifle | 23. Штурмовий ніж | 23. Assault knife |
| 5. Гвинтівка Mauser 98 з багнетом M98/05 | 5. Mauser 98 rifle with M98/05 bayonet | 24. Лопата | 24. Shovel |
| 6. Багнет M98 | 6. M98 bayonet | 25. Киркомоти́га | 25. Pickaxe |
| 7. Багнет M98/05 | 7. M98/05 bayonet | 26. Киркомоти́га у чо́хлі | 26. Pickaxe in case |
| 8. Багнет M98/05 у піхвах | 8. M98/05 bayonet with scabbard | 27. Лопатка мала саперна | 27. Small shovel |
| 9. Багнет M1914 | 9. M1914 bayonet | 28. Лопатка мала саперна у чо́хлі з багнетом M98 | 28. Small shovel in case with M98 bayonet |
| 10. Багнет M1914 у піхвах | 10. M1914 bayonet with scabbard | 29. Лопатка мала саперна у чо́хлі з багнетом M98/05 | 29. Small shovel in case with M98/05 bayonet |
| 11. Підсумок до гвинтівки Mauser | 11. Mauser rifle pouches | 30. Ножиці для різки проволочки | 30. Wire cutters |
| 12. Пістолет-кулемет Bergmann MP18/I | 12. Bergmann MP18/I submachine gun | 31. Топор у чо́хлі | 31. Axe in case |
| 13. Пістолет Luger P08 (артилерійський) з кобурою-прикладом | 13. Luger P08 pistol (artillery model) with butt-holster | 32. Котелок | 32. Mess tin |
| 14. Кобура-приклад Luger P08 (артилерійського) | 14. Luger P08 pistol (artillery model) butt-holster | 33. Фляга | 33. Canteen |
| 15. Пістолет Luger P08 (артилерійський) | 15. Luger P08 pistol (artillery model) | 34. Футляр бінокля | 34. Binocular case |
| 16. Пістолет Luger P08 | 16. Luger P08 pistol | 35. Бінокль | 35. Binocular |
| 17. Кобура Luger P08 | 17. Luger P08 pistol holster | 36. Ліхтарик | 36. Flashlight |
| 18. Пістолет Mauser C96 | 18. Mauser C96 pistol | 37. Стальний шолом M1916 | 37. M1916 steel helmet |
| 19. Пістолет Mauser C96 з кобурою-прикладом | 19. Mauser C96 pistol with butt-holster | 38. Протигазний бачок і фільтр | 38. Respirator canister and filter |



Кулемет MG08 у положенні для стрільби сидячі.
MG08 machine gun in sitting firing position.



Кулемет MG08 у положенні для стрільби лежачи.
MG08 machine gun in prone firing position.

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

		
A	Сірий польовий німецький German Field Grey	1070
B	Збройовий метал Gun metal	1027
C	Сталь Natural Steel	1025
D	Латунь Brass	1018
E	Коричневий Deep Brown	1008
F	Бежевий Beige	1040

УВАГА!

Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожну деталь пронумерована. Дотримуватись послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж та напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка та прищіпки для сушіння білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі із пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу та висушити на повітрі для того, щоб фарба та перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити осядливо. Хром та фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати, перш ніж вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua



www.icm.com.ua



ICM Holding
9 Boryspilska street, build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua

Німецький
кулемет MG08

№ 35710
(DS3530)

1:35

German MG08
Machine Gun



01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

03 ЗІБРАНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT


A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

***** ЗРОБИТИ САМОМУ
SCRATCH BUILD

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

□ ПРОСВЕРДЛИТИ
OPEN HOLE


✗ НЕ КЛІЙТИ
DO NOT CEMENT



Німецький кулеметний розрахунок MG08 ICB

№ 35711
(DS3530)
1:35

WWI German
MG08 MG Team



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

22 ДЕТАЛЬ
PART

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

		
A	Сірий польовий німецький German Field Grey	1070
B	Нейтральний сірий Neutral Grey	1036
C	Бежевий Beige	1040
D	Коричнева шкіра Leather Brown	1053
E	Алюміній Aluminium	1023
F	Латунь Brass	1018
G	Матт Ред Matt Red	1047
H	Тілесний Basic Skin Tone	1044

УВАГА!

Перед складанням уважно прочитати інструкцію зі складання. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua


www.icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska str., build. 64,
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua

